

2 Informazioni di Audit

2.1 Norma di riferimento

Audit Standard(s) ISO 9001:2015

2.2 Campo di applicazione della certificazione

Lingua	Standard	Nome Sito	sede principale	Scopo di certificazione (la descrizione dello scopo va verificata e appare nello spazio sottostante)
Italiano	ISO 9001:2015	SITO OPERATIVO - FLERO		Noleggjo, commercializzazione e riparazione di motocompressori, gruppi elettrogeni, attrezzature per il settore edile e piattaforme aeree.
Italiano	ISO 9001:2015	SITO OPERATIVO - TROFARELLO		Noleggjo, commercializzazione e riparazione di motocompressori, gruppi elettrogeni, attrezzature per il settore edile e piattaforme aeree.
Italiano	ISO 9001:2015	SITO OPERATIVO - CASORIA		Noleggjo, commercializzazione e riparazione di motocompressori, gruppi elettrogeni, attrezzature per il settore edile e piattaforme aeree.
Italiano	ISO 9001:2015	SITO OPERATIVO - PESCHIERA BORROMEO		Noleggjo, commercializzazione e riparazione di motocompressori, gruppi elettrogeni, attrezzature per il settore edile e piattaforme aeree.
Italiano	ISO 9001:2015	SEDE LEGALE E OPERATIVA	<input type="checkbox"/>	Noleggjo, commercializzazione e riparazione di motocompressori, gruppi elettrogeni, attrezzature per il settore edile e piattaforme aeree.
Inglese	ISO 9001:2015	SEDE LEGALE E OPERATIVA	<input type="checkbox"/>	..

N. di siti 5

N. di addetti 50

sede principale SEDE LEGALE E OPERATIVA

In caso di audit multi-sito viene prodotto ed allegato al rapporto un elenco di tutti i siti nei quali è applicato il sistema di gestione.

Tipo di audit Verifica di Rinnovo - Anno 1

Data inizio Audit 24/06/2024


Data fine audit

26/06/2024


Durata

2,75

BV



Da completare da parte di Bureau Veritas

Data	Organizzazione	N. contratto	Rapporto N.
26/06/2024	OFFICINE GIULIANO S.P.A	22494998	9KSMMMC01
Non Conformità rilevate durante		Main Audit	
Processo		Noleggio	
Standard		ISO 9001:2015	
Requisito		8.2 Requisiti per i prodotti e i servizi	
Nome Sito		SEDE LEGALE E OPERATIVA	
Descrizione delle evidenze oggettive della Non Conformità			
La procedura SGQP07 "Noleggio a freddo di attrezzature" non riporta in maniera adeguata le effettive modalità operative adottate nella fase di valutazione del cliente			
Classificazione	Lead Auditor	Auditor	Rapp. Organizzazione
Minore	MASSIMO CERCACI	MASSIMO CERCACI	
Da completare prima			
26/09/2024	MMC	1-5M1F-154	MMC
			1-5M1F-154

Da completare da parte dell'organizzazione

Analisi delle cause (cosa ha determinato il verificarsi della NC)

Si è sottovalutato l'importanza di introdurre in procedura le modalità effettivamente adottate

Correzione (Cosa è stato fatto per risolvere il problema)


Revisione della procedura

Azione Correttiva (cosa è stato fatto per prevenirne la ricorrenza)

Formazione sulla procedura revisionata ed analisi se vi siano altre modalità operative non ricomprese nelle procedure

Implementazione di azioni correttive	Data di completamento	Rappresentante organizzazione
	26/06/2024	Alessandro Bernardini

Da completare da parte di Bureau Veritas

Verifica delle azioni correttive	Data	Status	Auditor
	26/06/2024	AC Completata	MASSIMO CERCACI 
Commenti			

4.3 Buone prassi osservate

Competenza del personale

4.4 Osservazioni

Numero	Processo	Requisito
Osservazioni		
1	Qualità	4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto
Valutare l'opportunità di dettagliare maggiormente l'analisi degli effetti del cambiamento climatico sul contesto aziendale		

BV

Melina Cacciari

OFFICINE GIULIANO S.p.A.
 Sede Leg. Via Leonardo da Vinci, 42/44
 00015 Monterotondo (RM)
 Tel. 06 9060607 - Fax: 06 9069925
 Cod. Fisc. / P. Iva: 03676401213